

CATÁLOGO 2024

POWER STOP

EMBREGENS
FREIOS



WWW.POWERSTOP.COM.BR

CONHEÇA UM POUCO DA HISTÓRIA DA POWER STOP

1970
PAIXÃO DESDE
A INFÂNCIA



Desde sua infância, o fundador e idealizador da Power Stop já demonstrava fascínio pela criação e veículos, sem saber que isso moldaria seu futuro. Esse desejo infantil se transformaria, anos mais tarde, na Power Stop.

1980
INÍCIO DAS
NEGOCIAÇÕES:



Reconhecendo a falta de materiais em algumas regiões, a ideia empreendedora surge atuando como intermediário na compra e venda de sucata.

Com determinação, ele adquire uma F350 ano 65 e, percorrendo longas distâncias, estabelecendo os alicerces para seu futuro empreendimento

1987
NASCIMENTO
DA RECUPERADORA



Inspirado por suas experiências de viagem e negociações, surge a ideia de criar uma recuperadora de peças.

Percebendo a demanda por peças automotivas, inicia-se a compra, reparo e venda de peças recondicionadas, com o apoio familiar e os primeiros colaboradores.


MISSÃO

Produzir peças de freio e embreagem com excelência, através de uma equipe dedicada e focada em melhoria contínua, que desenvolve produtos de segurança atendendo ao mercado de autos. Faz da empresa atual e alinhada com as necessidades dos clientes garantindo sua solidez e contribuindo na geração de empregos, fortalecendo a economia do país

VISÃO

Iniciamos como recuperadora, uma empresa familiar, atendendo a demanda dos clientes locais e de regiões próximas sensíveis a crescente procura por peças de freio e embreagem diante de um mercado promissor, nasce a vontade e a evolução em produzir nossos próprios produtos a fim de atender com excelência quem procura por segurança. Assim expandimos nosso chão fabril, mudamos, evoluímos, pautados nas inovações e necessidades do setor, inserindo cada vez mais nossos produtos no mercado físico e digital garantindo a lucratividade e expansão do negócio.

1999
A EVOLUÇÃO
DA POWER STOP



Antevendo a necessidade de crescimento, a empresa evolui de uma recuperadora para uma fábrica.

Investimentos em maquinário, novos projetos e a contratação de novos colaboradores marcam essa transição, solidificando a Power Stop como líder no mercado de peças automotivas.

2010
SUPERANDO DESAFIOS E
EXPANDINDO HORIZONTES



Enfrentando desafios como escassez de mão de obra e instabilidades econômicas, a Power Stop vê uma oportunidade de crescimento ao mudar para um polo industrial em Limeira, São Paulo.

Essa decisão estratégica resulta na expansão da empresa para quatro unidades, fortalecendo os laços com colaboradores, representantes e parceiros comerciais.

2021
CONTINUIDADE
E INOVAÇÃO



A Power Stop avança constantemente, inovando com tecnologias de ponta e parcerias globais, mantendo o foco em segurança e qualidade.

Impulsionada pela determinação e visão de futuro, busca expandir os negócios para garantir acesso rápido e confiável aos produtos. Cumprindo sua missão e pautada em seus valores, a Power Stop assegura excelência e evolução contínua.

VALORES

- 1) Integridade e Profissionalismo na interação com mercado (fornecedores, clientes e concorrentes);
- 2) Respeito e responsabilidade pela vida humana (cliente interno e externo);
- 3) Garantia da palavra junto ao cliente (ética);
- 4) Inquietude e determinação no padrão de qualidade do produto (organização);
- 5) Dedicação contínua para melhoria constante, da pessoa, do profissional e do processo.

Procedimento de instalação de cilindro
ou componentes hidráulicos de embreagem

PASSO A PASSO

1

DIAGNÓSTICO E LIMPEZA:

- Identifique qual cilindro precisa ser substituído.
- Limpe o reservatório de fluido, lave com detergente neutro e água quente
- Limpe a tubulação e componentes sujos com álcool etílico e ar comprimido;
- ATENÇÃO: Não usar solventes (thinner, gasolina, diesel, etc)

2

MONTAGEM CAUTELOSA:

- Desmonte o sistema, observando as particularidades do veículo e layout do sistema.
- Certifique-se de que todas as fixações e conexões estejam corretas após a montagem.

3

VERIFICAÇÃO DE AJUSTES

- Nos cilindros mestres com hastes ajustáveis, assegure-se que a regulagem esteja com a folga necessária, evitando obstruções ou travamentos, para garantir a correta sangria e funcionamento do sistema

4

SANGRIA DO SISTEMA

- Utilize métodos com equipamentos pressurizados ou de sucção, evitando danos aos reparos ou gaxetas.
 - Dica: Sangria fácil com seringa de injeção (<60ml) e mangueira cristal no diâmetro dos sangradores;
1. Deixe o reservatório vazio e sem tampa.
 2. Encaixe a mangueira no sangrador do cilindro.
 3. Encha a seringa com fluido para freios e encaixe na mangueira.
 4. Solte o sangrador, aplique o fluido, feche o sangrador, repita até o reservatório estar cheio.
 5. Finalize o procedimento e teste o veículo.
 6. Caso necessite repita o processo a cima.

5

CUIDADOS COM O FLUIDO:

- Utilize apenas fluido para freios no cilindro (DOT 3 ou 4);
- Se outro tipo de óleo ou fluido foi usado, lave o sistema com detergente neutro e água quente, troque as mangueiras danificadas;
- Caso contrário, as gaxetas podem sofrer dilatação, resultando na perda da garantia.

6

AJUSTES FINAIS:

- Certifique-se de que a tampa do reservatório foi colocada e o pedal de embreagem está de acordo com a regulagem, sem apresentar obstruções podendo acarretar travamento

7

FINALIZAÇÃO E TESTE:

- Após todas as etapas, teste o veículo para garantir o funcionamento satisfatório.
- Caso haja dúvidas, consulte nosso departamento técnico.



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES




- Siga cada passo com cuidado para evitar problemas no processo de troca.
- A garantia pode ser perdida se o sistema não for lavado corretamente após o uso de fluidos inadequados.

Ficou com
dúvidas?


ENTRE EM CONTATO COM O SAC:

19 **99403.8682**

W W W . P O W E R S T O P . C O M . B R

NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
ALFA ROMEO					
0016	<u>ATE</u>	2300	Pistão Pinça Dianteira	74/86 56,95	
CR16	ATE 5564	2300 (2p+rep)	Kit Pistão Pinça Dianteira	74/86 56,95	
RP16	ATE 5166	2300	Reparo Parcial Pinça Dianteira	74/86 56,95	
0026	<u>ATE</u>	145	Pistão Pinça Dianteira	95/99 53,95	
CR26	ATE 5775	145 (1p+rep)	Kit Pistão Pinça Dianteira	95/99 53,95	
RP26	ATE 5545	145	Reparo Parcial Pinça Dianteira	95/99 53,95	
1530	BENDIX 9945762	145/155/Spider (Com e Sem ABS)	Cilindro Mestre Duplo	95/99 7/8"	
R1530	<u>BENDIX</u>	145/155/Spider	Reparo Cilindro Mestre Duplo	95/99 7/8"	
240	BENDIX 46421942	145	Cilindro Auxiliar Embreagem	95/99 1"	
R240	<u>BENDIX</u>	145	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	95/99 1"	
2400	BENDIX 71738464	145	Cilindro Mestre Embreagem	95/99 3/4"	
R2400	<u>BENDIX</u>	145	Reparo Cilindro Mestre Embr.	95/99 3/4"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
ASIA					
967	_____K72A26610	Topic (Com Sangrador)	Cilindro Roda Tras. Direito	93/99 3/4"	
968	_____AA10026710	Towner (Sem Sangrador)	Cilindro Roda Tras. Esquerdo	93/98 11/16"	
969	_____AA10026610	Towner (Com Sangrador)	Cilindro Roda Tras. Direito	93/98 11/16"	
1520	_____OST2043400A	Topic	Cilindro Mestre Duplo	93/98 7/8"	
R1520	_____ _____	Topic	Reparo Cilindro Mestre Duplo	93/98 7/8"	
1522	_____ _____	Towner	Cilindro Mestre Duplo	93/98 3/4"	
R1522	_____ _____	Towner	Reparo Cilindro Mestre Duplo	93/98 3/4"	
251	_____RB91163600H	Topic	Cilindro Auxiliar Embreagem	93/98 3/4"	
R251	_____ _____	Topic	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	93/98 3/4"	
2500	_____OSS8941990	Topic	Cilindro Mestre Embreagem	93/98 5/8"	
R2500	_____ _____	Topic	Reparo Cilindro Mestre Embr.	93/98 5/8"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
AUDI					
0115	ATE	A4/A6/TT	Pistão Pinça Dianteira	94/... 56,95	
CR115	ATE	A4/A6/TT (1p+rep)	Kit Pistão Pinça Dianteira	94/... 56,95	
RP115	ATE 6137	A4/A6/TT	Reparo Parcial Pinça Dianteira	94/... 56,95	
NOVO! 0152	ATE	A1 1.4 A3 1.6/1.8	Pistão de Pinça Dianteira	99/... 53,95	
NOVO! RP152	ATE	A1 1.4 A3 1.6/1.8	Reparo Pistão de Pinça Diant.	99/... 53,95	
NOVO! CR152	ATE	A1 1.4 A3 1.6/1.8	Kit Pistão de Pinça Dianteira (1p+rep)	99/... 53,95	
0401	VARGA	A3/A4/A6 (Com Rosca)	Pistão Pinça Traseira	95/... 38,10	
CR401	VARGA RRFD0037-0	A3/A4/A6 (1p+rep)	Kit Pistão Pinça Traseiro	95/... 38,10	
RP401	VARGA RRFD0027-0	A3/A4/A6	Reparo Parcial Pinça Traseira	95/... 38,00	
RP415		A3/A4	Retentor Flexível Embreagem		
501	6QE721261 6Q0721261F 6Q0721261D	A3	Cilindro Auxiliar Embreagem	99/... 3/4"	
502	FTE 1J0721261H 1J0721261D 1J0721261J	A3/A4	Cilindro Auxiliar Embreagem	99/... 3/4"	
R502	FTE	A3/A4 (Somente peça Power Stop)	Reparo Cil. Aux. Embreagem	99/... 3/4"	





NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
----------------------	--------------------	--------	-----------	----------	--------

CITROEN

NOVO! 1563	ATE 1613317680	C3/C3 Picasso/Aircross (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	13/19 7/8"	
NOVO! R1437	ATE _____	C3/C3 Picasso/Aircross (Com ABS)	Reparo Cilindro Mestre Duplo	13/19 7/8"	
242	VALEO 55200626	Jumper	Cilindro Auxiliar Embreagem	05/... 13/16"	
R242	_____	Jumper	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	05/... 13/16"	
2402	VALEO 55235402	Jumper	Cilindro Mestre Embreagem	05/... 5/8"	
R2402	VALEO _____	Jumper (Somente peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	05/... 5/8"	



CLARK

0019	VARGA _____	Empilhadeira C300Y	Pistão Pinça Dianteira	72/... 57,10	
0020	VARGA _____	Empilhadeira C300Y	Pistão Pinça Dianteira	72/... 40,40	
CR1920	VARGA RRFD0011-7	Empilhadeira C300Y (3p+rep)	Kit Pistão Pinça Dianteira	72/... 40,40 57,10	
RP1920	VARGA RRFD5405-5	Empilhadeira C300Y	Reparo Parcial Pinça Dianteira	72/... 40,40 57,10	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
DAEWOO					
1540	DELCO 03492529	Espero	Cilindro Mestre Duplo	93/98 7/8"	
R1540	DELCO _____	Espero	Reparo Cilindro Mestre Duplo	93/98 7/8"	
119	_____ 96159109	Espero	Cilindro Auxiliar Embreagem	93/98 13/16"	
R119	_____ _____	Espero	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	93/98 13/16"	
1119	_____ 96297178	Espero	Cilindro Mestre Embreagem	93/98 5/8"	
R1119	_____ _____	Espero	Reparo Cilindro Mestre Embr.	93/98 5/8"	




NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
FIAT					
6543	BENDIX 2252992	70/80 (Freio a Tambor)	Hidrovácuo	82/85 9.1/2"	
240	BENDIX 46421942	Marea 2.0/2.4/Tipo	Cilindro Auxiliar Embreagem	99/... 1"	
R240	BENDIX _____	Marea 2.0/2.4/Tipo/ Tempra Turbo/Marea Turbo	Reparo Cil. Auxiliar Embreagem	93/06 1"	
241	_____ 46755264	Palio Fire/Siena 1.0/1.3/1.4	Cilindro Auxiliar Embreagem	01/... 7/8"	
R241	_____ _____	Palio Fire/Siena 1.0/1.3/1.4/ Idea	Reparo Cil. Auxiliar Embreagem	01/... 7/8"	
241TT	BENDIX 82409600	Tempra Turbo/Marea Turbo	Cilindro Auxiliar Embreagem	93/06 1"	
242	VALEO 55200626	Ducato	Cilindro Auxiliar Embreagem	05/... 13/16"	
R242	_____ _____	Ducato	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	05/... 13/16"	
RP415	_____ _____	Palio/Siena/Stilo/Doblo	Retentor Flexível Embreagem	_____ _____	
2400	BENDIX 71738464	Marea 2.0/2.4/Tipo	Cilindro Mestre Embreagem	99/... 3/4"	
R2400	BENDIX _____	Marea 2.0 2.4/Tipo	Reparo Cil. Mestre Embreagem	99/... 3/4"	
2401	BENDIX _____	Marea Turbo/Tempra Turbo	Cilindro Mestre Embreagem	93/06 3/4"	
R2401	BENDIX _____	Marea Turbo/Tempra Turbo	Reparo Cil. Mestre Embreagem	93/06 3/4"	




NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
F O R D					
1700B	<u>BENDIX</u>	F1.000	Pinça Dianteira Esquerda	93/94 79mm	
1701B	<u>BENDIX</u>	F1.000	Pinça Dianteira Direita	93/94 79mm	
R1734	VARGA RRCD0050-7	Corcel II/Belina II	Reparo Cilindro Mestre Duplo	78/80 13/16"	
1746	BOSCH 93364715	F1.000 (2 Pistões)	Pinça Dianteira Esquerda	94/98 54,00	
1747	BOSCH 93364714	F1.000 (2 Pistões)	Pinça Dianteira Direita	94/98 54,00	
NOVO! 1760	VARGA RCFD2531-8 RCFD2532-6	F4.000	Pinça Diant. Esquerda e Direita	85/95 76,30	
1811	BENDIX 2257318	F100	Cilindro Mestre Simples	76/82 7/8"	
R1811	BENDIX 2254617	F100/Maverick	Reparo Cilindro Mestre Simples	73/82 7/8"	
4000	BENDIX 2252814	F600/F4.000	Cilindro Hidrovácuo 9.1/2"	60/92 13/16"	
6543	BENDIX 2252992	F600/F4.000 (Freio a Tambor)	Hidrovácuo	60/85 9.1/2"	
129	<u>VARGA</u>	F100/F350/F600	Cilindro Auxiliar Embreagem	62/71 1"	
R129	<u>VARGA</u>	F100/F350/F600	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	62/71 1"	
133	<u>VARGA</u>	F100/F350/F600	Cilindro Mestre Embreagem	62/71 1.1/16"	






NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
F O R D					
R133	VARGA	F100/F350/F600	Reparo Cilindro Mestre Embr.	62/71 1.1/16"	
333	2C347C522EA	F250/F350/F.4000	Cilindro Auxiliar Embreagem	99... 13/16"	
R333		F250/F350/F4.000/ (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	99... 13/16"	
334	2C347C522FA	F12.000/F14.000/F16.000	Cilindro Auxiliar Embreagem	99... 13/16"	
R334		F12.000/F14.000/F16.000 (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	99... 13/16"	
336	VARGA RCCE0064-0	Cargo/F1.000/F4.000/F12.000/ F14.000	Cilindro Auxiliar Embreagem	85... 7/8"	
R336	VARGA RCCE0006-4	Cargo/F1.000/F4.000/F12.000/ F14.000	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	85... 7/8"	
1332	VARGA RCCE0049-0	F1.000/F4.000	Cilindro Mestre Embreagem	95/98 7/8"	
1333	2C347C522DA	F250/F350/F4.000	Cilindro Mestre Embreagem	99... 3/4"	
R1333		F250/F350/F4.000 (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	99... 3/4"	
1333J	2C347C522EC	F250/F350/F4.000	Conjunto Hidráulico Embreagem	99... 3/4" 13/16"	
1333T		F250/F350/F4.000	Tubo Flexível de Embreagem	99... 1/4"	
1334	YC3Z7C522AB 2C347C522FA	F12.000/F14.000/F16.000	Cilindro Mestre Embreagem	99... 3/4"	




NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
F O R D					
R1334	_____	F12.000/F14.000/F16.000 (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	99/... 3/4"	
1334J	4C447C522CC	F12.000/F14.000/F16.000	Conjunto Hidráulico Embreagem	99/... 3/4" 13/16"	
1334T	_____	F12.000/F14.000/F16.000	Tubo Flexível de Embreagem	99/... 1/4"	
1335	1L547A543AC	Ranger	Cilindro Mestre Embreagem	96/12 5/8"	
R1335	_____	Ranger (Somente peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	96/12 5/8"	
1335J	6L5Z7A543AB	Ranger	Conjunto de Embreagem (Cilindro Mestre + Flexível)	96/12 5/8"	
1335T	F87Z7A512AA	Ranger	Tubo Flexível de Embreagem	96/12 1/4"	
1336	VARGA RCCE0068-0	Cargo 1113/1114/1117/1215/ 1218/1514/1615/2217	Cilindro Mestre Embreagem	85/... 7/8"	
R2222	VARGA RCCE0004-8	Cargo 1113/1114/1117/1215/ 1218/1514/1615/2217	Reparo Cilindro Mestre Embr.	85/... 7/8"	
I3000	INA XS617A543	Escort/Courier/Fiesta/Ka	Cilindro Mestre Embreagem	98/07 3/4"	
4902	VARGA RCCE0029-7	F12.000/F14.000/B1618/B1621	Cilindro Mestre Embreagem	93/... 7/8"	
R4902	VARGA RRCE0021-8	F1.000/F4.000/F12.000/F14.000/ B1618/B1621	Reparo Cilindro Mestre Embr.	93/... 7/8"	




NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
G M					
NOVO! 1790	ATE 5444 5445	Chevette/Marajó/Chevy	Pinça Dianteira	73/95 48,00	
4000	BENDIX 2252814	D60	Cilindro Hidrovácuo 9.1/2"	60/80 13/16"	
5678	BENDIX 2254191	D60	Cilindro Hidrovácuo 10"	80/84 13/16"	
H5678	BENDIX 2269502	D60 (Substitui o Hidrov.10")	Hidrovácuo (Híbrido 10")	80/84 9.1/2"	
111	_____ VKCH101097	Silverado	Cilindro Mestre Embreagem	97/01 3/4"	
R111	_____ _____	Grand Blazer/Silverado (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	97/01 3/4"	
111J	_____ 93257962	Silverado (Diesel)	Conjunto Hidráulico Embr.	97/01 3/4" 13/16"	
114	_____ 93233942	S10/Blazer 2.2/2.4/2.5/Flex	Cilindro Auxiliar Embreagem	95/11 13/16"	
R114	_____ _____	Blazer 2.2/2.4/2.5/Blazer/S10 Flex /S10 2.2/2.4/2.5 (Somente Peças Power Stop)	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	95/11 13/16"	
115	_____ 93206194	D20/D40/Silverado (Diesel)	Cilindro Auxiliar Embreagem	93/... 13/16"	
R115	_____ _____	A20/C20/D20/Bonanza/Veraneio/ Grand Blazer/Silverado/D40/ C40/A40 (Somente Peças Power Stop)	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	93/... 13/16"	
117	FAG 90335983	Omega 3.0/4.1/Suprema	Cilindro Auxiliar Embreagem	93/98 13/16"	
R117	_____ _____	Omega 3.0/4.1/Suprema	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	93/98 13/16"	




NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
G M					
RP415	_____	Corsa/Meriva/Astra / Zafira/Vectra	Retentor Flexível Embreagem	_____ _____ _____ _____	
1114	_____ 93321531-N	S10/Blazer 2.2/2.4/2.5	Cilindro Mestre Embreagem	95/11 3/4"	
R1114	_____ _____ _____	Blazer 2.2//2.4/2.5 S10 2.2/2.4/2.5 (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	95/11 3/4"	
1114J	_____ 93321531	S10/Blazer 2.2 /2.4/2.5	Conjunto Hidráulico Embr.	95/11 3/4" 13/16"	
1114T	_____ 93275427	S10/Blazer 2.2/2.4/2.5/Flex	Tubo Flexível de Embreagem	95/11 1/4"	
1115	_____ 93206193	D20/D40	Cilindro Mestre Embreagem	93/97 7/8"	
R1115	_____ _____ _____	A20/C20/D20/Bonanza/Veraneio/ A40/C40/D40	Reparo Cilindro Mestre Embr.	93/97 7/8"	
1115J	_____ 93209347	D20/D40	Conjunto Hidráulico Embreagem	93/97 7/8" 13/16"	
1115T	_____ 93206190	D20/D40/Silverado (Diesel)	Tubo Flexível de Embreagem	93/... 1/4"	
1117	FAG 90344548	Omega 3.0/4.1/Suprema	Cilindro Mestre Embreagem	93/98 3/4"	
R1117	FAG _____ _____	Omega 3.0/4.1/Suprema	Reparo Cilindro Mestre Embr.	93/97 3/4"	
1144	_____ 93365179	S.10/Blazer/2.8/4.3/Flex	Cilindro Mestre Embreagem	96/... 3/4"	
R1144	_____ _____ _____	S10/Blazer 2.8/4.3/Flex (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	96/... 3/4"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
G M					
1144J	93355063	S10/Blazer/Flex	Conjunto Hidráulico Embreagem	07/11 3/4" 13/16"	
1144T	933022293	S10/Blazer/2.8/4.3	Tubo Flexível de Embreagem	96/... 3/16"	
5000	90578481 90522656	Vectra	Cilindro Mestre Embreagem	96/05 5/8"	
R5000		Vectra (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	96/05 5/8"	
5001	90523769 93304910	Astra/Vectra	Cilindro Mestre Embreagem	98/... 5/8"	
R5001		Astra/Vectra (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	98/... 5/8"	
5002	90581565	Zafira	Cilindro Mestre Embreagem	01/... 5/8"	
R5002		Zafira (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	01/... 5/8"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
G M C					
1147	DELCO 18040240	3500 HD/6-100/6-150	Cilindro Mestre Duplo	97/... 1.1/4"	
1147C	DELCO _____	3500 HD/6-100/6-150 (Com Reservatório)	Cilindro Mestre Duplo	97/... 1.1/4"	
R1147	DELCO 18022005	3500 HD/6-100/6-150	Reparo Cilindro Mestre Duplo	97/... 1.1/4"	
1147CJ	_____	3500 HD/6-100/6-150	Conjunto Servo Freio e Cilindro Mestre Duplo	97/... 10"x1.1/4"	
111	_____	3500 HD/6-100/6-150	Cilindro Mestre Embreagem	97/... 3/4"	
R111	_____	3500 HD/6-100/6-150 (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	97/... 3/4"	
111J	_____	3500 HD/6-100/6-150	Conjunto Hidráulico Embr.	97/... 3/4" 13/16"	
115	_____	3500 HD/6-100/6-150	Cilindro Auxiliar Embreagem	97/... 13/16"	
R115	_____	3500 HD/6.100/6.150/ (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	97/... 13/16"	
351	NISSIN 8970328471	7.110	Cilindro Auxiliar Embreagem	97/01 1"	
R351	NISSIN _____	7.110	Reparo Cilindro Mestre Embr.	97/01 1"	
1115T	_____	3500 HD/6-100/6-150	Tubo Flexível de Embreagem	97/... 1/4"	
3351	NISSIN 8971674060	7.110	Cilindro Mestre Embreagem	97/01 3/4"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
HYUNDAI					
CR132	AKEBONO	Accent 1.3/1.5 (1p+rep)	Kit Pistão Pinça Dianteiro	94/... 53,90	
RP132	AKEBONO	Accent 1.3/1.5	Reparo Parcial Pinça Dianteira	94/... 53,90	
0133	AKEBONO	I30	Pistão Pinça Traseira	09/... 30,93	
CR133	MANDO	I30 (1p+rep)	Kit Pistão Pinça Traseiro	09/... 30,93	
RP133	MANDO	I30	Reparo Parcial Pinça Traseira	09/... 30,93	
NOVO! 0136	SUMITOMO	I30/Elantra/Sonata/ Gallop 2.5/3.0	Pistão de Pinça Dianteira	91/12 57,15	
NOVO! CR136	SUMITOMO	Elantra/Sonata/Gallop 2.5/3.0	Kit Pistão de Pinça Dianteira (1p+rep)	91/03 57,15	
NOVO! RP136	SUMITOMO	Elantra/Sonata/Gallop 2.5/3.0	Reparo Parcial de Pinça Diant.	91/03 57,15	
NOVO! CR136I	MANDO	I30	Kit Pistão de Pinça Dianteira (1p+rep)	09/12 57,15	
NOVO! RP136I	MANDO	I30	Reparo Parcial Pinça Dianteira	09/12 57,15	
2311	591104F000	HR	Cilindro Mestre Duplo	05/... 1.1/16"	
R2311		HR	Reparo Cilindro Mestre Duplo	05/... 1.1/16"	
230	4170043010	H.100	Cilindro Auxiliar Embreagem	93/... 3/4"	




NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
HYUNDAI					
R116	=====	H.100	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	93/... 3/4"	
231	417004F000	HR	Cilindro Auxiliar Embreagem	05/... 13/16"	
R231	=====	HR	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	05/... 13/16"	
312	VALEO 4171023000	H20 1.6/1.0 Turbo /I30 1.8/2.0 / IX35 2.0/Veloster 1.6/Sonata / Elantra/Tucson	Cilindro Auxiliar Embreagem	04/... 13/16"	
313	TCIC 4171002200	HB 20 1.0	Cilindro Auxiliar Embreagem	13/19 13/16"	
R313	VALEO 4171023000	H20 1.0/1.6 Turbo /I30 1.8/2.0 / IX35 2.0/Veloster 1.6/Sonata / Elantra/Tucson	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	04/... 13/16"	
2310	416004F000	HR	Cilindro Mestre Embreagem	05/... 5/8"	
R2310	=====	HR	Reparo Cilindro Mestre Embr.	05/... 5/8"	






NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
H O N D A					
RP146	AKEBONO _____	Accord/CRV	Reparo Parcial Pinça Traseira	06/18 38,10	
NOVO! CR407	NABCO _____	New Civic (1p+rep)	Kit Pistão Pinça Traseira	05/... 33,95	
RP407	NISSIN _____	New Civic	Reparo Parcial Pinça Traseira	05/... 34,00	
2274	NISSIN 46100S04A02	Civic	Cilindro Mestre Duplo	96/00 7/8"	
R2274	NISSIN _____	Civic	Reparo Cilindro Mestre Duplo	96/00 7/8"	
2275	NISSIN _____	Civic 1.7 (Com e Sem ABS)	Cilindro Mestre Duplo	01/05 7/8"	
R2275	NISSIN _____	Civic 1.7 (Com e Sem ABS)	Reparo Cil. Mestre Duplo	01/05 7/8"	
2283	NISSIN _____	Fit (Com e Sem ABS)	Cilindro Mestre Duplo	03/08 13/16"	
R2283	NISSIN _____	Fit (Com ABS)	Reparo Cilindrlo Mestre Duplo	03/08 13/16"	
220	_____	Civic	Cilindro Auxiliar Embreagem	92/00 3/4"	
R220	_____	Civic	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	92/00 3/4"	
227	NISSIN 46930S5A013	Civic	Cilindro Auxiliar Embreagem	01/04 3/4"	
R227	NISSIN _____	Civic/City/Fit	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	01/... 3/4"	






NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
H O N D A					
228	NISSIN 46930-SAA-013	Fit	Cilindro Auxiliar Embreagem	04/08 3/4"	
229	NISSIN 46930-SNA-A41	Civic/City/Fit	Cilindro Auxiliar Embreagem	01/... 3/4"	
2220	NISSIN 46920SR3A01	Civic	Cilindro Mestre Embreagem	92/00 5/8"	
R2220	NISSIN _____	Civic	Reparo Cilindro Mestre Embr.	92/00 5/8"	
2270	NISSIN 46920S5AG01	Civic	Cilindro Mestre Embreagem	01/04 5/8"	
2270FT	NISSIN 46925-TG6-A02	Civic/City/New Fit	Cilindro Mestre Embreagem	09/... 5/8"	
R2270	NISSIN _____	Civic/Fit/New Civic 1.8/2.0	Reparo Cilindro Mestre Embr.	01/16 5/8"	
2280	NISSIN 46920SAAP01	Fit	Cilindro Mestre Embreagem	04/08 5/8"	
2290	NISSIN 46920SNAA02	New Civic 1.8/2.0	Cilindro Mestre Embreagem	06/16 5/8"	




NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
K I A					
R1521	_____	Besta GS 2.7/3.0	Reparo Cilindro Mestre Duplo	98/05 1"	
2311	_____	Bongo K 2500	Cilindro Mestre Duplo	07/... 1.1/16"	
R2311	_____	Bongo K 2500	Reparo Cilindro Mestre Duplo	02/... 1.1/16"	
252	_____	Besta/Bongo K 2700	Cilindro Auxiliar Embreagem	93/... 3/4"	
NOVO! R252	_____	Besta/Bongo K2700/Sportage 2.0	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	93/... 3/4"	
312	VALEO 4171023000	Cerato 1.6/2.0/Soul/Sportage	Cilindro Auxiliar Embreagem	04/... 13/16"	
R313	VALEO _____	Cerato 1.6/2.0/Soul/Sportage	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	04/... 13/16"	
NOVO! 553	TCIC 0K0114192A	Sportage 2.0	Cilindro Auxiliar Embreagem	95/02 3/4"	
2500	_____	Besta/Bongo K2700	Cilindro Mestre Embreagem	93/... 5/8"	
R2500	_____	Besta/Bongo K2700	Reparo Cilindro Mestre Embr.	93/... 5/8"	






NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
LAND ROVER					
0060	LOOKHEED _____	Defender 90/110	Pistão Pinça Dianteira	93/... 45,85	
CR60	LOOKHEED _____	Defender 90/110 (4p+rep)	Kit Pistão Pinça Dianteira	93/... 45,85	
RP60	LOOK HEED _____	Defender 90/110	Reparo Parcial Pinça Dianteira	93/... 45,85	
CR60T	LOOKHEED _____	Defender 90/10 (2p+rep)	Kit Pistão Pinça Traseira	93/... 45,85	
RP60T	LOOKHEED _____	Defender 90/110	Reparo Parcial Pinça Traseira	93/... 45,85	
0063	LUCAS _____	Discovery III V8 4.4 (Diesel)	Pistão Pinça Dianteiro	04/... 48,05	
290	LOOKHEED FTC5072	Defender	Cilindro Auxiliar Embreagem	93/... 7/8"	
R290	LOOKHEED _____	Defender	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	93/... 7/8"	
2900	LOOKHEED STC100410	Defender 2.4/2.5	Cilindro Mestre Embreagem	93/11 3/4"	
R2900	LOOKHEED _____	Defender 2.4/2.5	Reparo Cilindro Mestre Embr.	93/11 3/4"	
2900E	_____ _____	Defender 2.4/2.5	Cilindro Mestre Embreagem	93/11 11/16"	
R2900E	_____ _____	Defender 2.4/2.5 (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cil. Mestre Embreagem	93/11 11/16"	







NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
L A D A					
0144	_____	Lada/Niva/Laika	Pistão de Pinça Dianteira	90/... 30mm	
CR144	_____	Lada/Niva/Laika (3p+rep)	Kit Pistão de Pinça Dianteira	90/... 30mm	
RP144	_____	Lada/Niva/Laika	Reparo Pistão de Pinça Diant.	90/... 30mm	
260	_____	Lada/Niva/Laika	Cilindro Auxiliar Embreagem	90/... 3/4"	
R260	_____	Lada/Niva/Laika	Reparo Cilindro Aux. Embr.	90/... 3/4"	
2600	_____	Lada/Niva/Laika	Cilindro Mestre Embreagem	90/... 3/4"	
R2600	_____	Lada/Niva/Laika	Reparo Cilindro Mestre Embr.	90/... 3/4"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
M B					
1617	GIRLING 6314301101	180	Cilindro Mestre Duplo	94/96 1"	
R1617	GIRLING _____	180 (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Duplo	94/96 1"	
1623	VARGA RCCM0004-7	608	Cilindro Mestre Simples	76/86 7/8"	
R1623	VARGA RRCM0003-5	608	Reparo Cilindro Mestre Simples	76/86 7/8"	
1625	VARGA RCCM0003-0	912/914/1114	Cilindro Mestre Simples	96/... 1.1/4"	
NOVO! 1626	VARGA RCCM0005-0	LO814	Cilindro Mestre Simples	96/... 1.1/4"	
NOVO! R4541	VARGA RRCM0015-0	LO814/912/914/1114	Reparo Cilindro Mestre Simples	96/... 1.1/4"	
R1722	VARGA RRCM5147-0	708	Reparo Cilindro Mestre Simples	87/88 15/16"	
113	FAG 0022952107	Sprinter	Cilindro Auxiliar Embreagem	97/... 7/8"	
R113	_____	Sprinter	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	97/... 7/8"	
118	FAG 0002958907	180	Cilindro Auxiliar Embreagem	94/96 1"	
R118	FAG _____	180	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	94/96 1"	
RP415	_____	Sprinter 311-313	Retentor Flexivel Embreagem	_____	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
M B					
610	VARGA RCCE0011-4	709/809/812/912/1630/1635/ 1938/1941	Cilindro Auxiliar Embreagem	88/... 1.1/8"	
R610	VARGA RRCE0015-3	709/809/812/912/1630/1635/ 1938/1941	Reparo Cilindro Aux. Embr.	88/... 1.1/8"	
622	VARGA RCCE0003-3	608/708	Cilindro Auxiliar Embreagem	76/... 1.1/8"	
R622	VARGA RCCE0001-3	608/708	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	76/... 1.1/8"	
624	VARGA RCCE0024-6	370/371/1214/1614/1618/1316/ 1317/1318/1419/1420/1625/1714	Cilindro Auxiliar Embreagem	70/... 1.1/2"	
R624	VARGA RCCE0024-2	370/371/1214/1614/1618/1316/ 1317/1318/1419/1420/1625/1714	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	70/... 1.1/2"	
NOVO! 628	VARGA 0022952507	Accelo 815/915/1016	Cilindro Auxiliar Embreagem	03/... 1.1/8"	
NOVO! R628	VARGA _____	Accelo 815/915/1016	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	03/... 1.1/8"	
1113	FAG 0002903212	Sprinter	Cilindro Mestre Embreagem	97/... 3/4"	
R1113	FAG _____	Sprinter (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	97/... 3/4"	
1118	FAG 6312900012	180	Cilindro Mestre Embreagem	94/96 3/4"	
R1118	FAG _____	180	Reparo Cilindro Mestre Embr.	94/96 3/4"	
1610E	VARGA RCCE0012-2	709/710/809/812/912/1625/1630/ 1635/1929/1935/1941	Cilindro Mestre Embreagem	88/... 3/4"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
M B					
1621	VARGA RCCE0023-8	370/371	Cilindro Mestre Embreagem	84/... 15/16"	
R1621	VARGA RRCE0023-4	370/371	Reparo Cilindro Mestre Embr.	84/... 15/16"	
1622	VARGA RCCE0004-1	608/708	Cilindro Mestre Embreagem	76/88 3/4"	
R1622	VARGA RRCE0002-1	608/708/709/710/809/812/912/ 1625/1630/1635/1929/1935/1941	Reparo Cilindro Mestre Embr.	76/... 3/4"	
1624	VARGA RCCE0033-5	1419/1420/1618	Cilindro Mestre Embreagem	80/... 15/16"	
NOVO! R1624	VARGA RRCE0032-3	1419/1420/1618	Reparo Cil. Mestre Embreagem	80/... 15/16"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
MITSUBISHI					
CR126	SUMITOMO _____	Galant (1p+rep)	Kit Pistão Pinça Dianteira	01/... 60,20	
RP126	SUMITOMO _____	Galant	Reparo Parcial Pinça Dianteira	01/... 60,20	
0134	AKEBONO _____	Pajero	Pistão Pinça Dianteira	02/... 43,35	
CR134	AKEBONO _____	Pajero Full (2p+rep)	Kit Pistão Pinça Dianteiro	02/... 45,35	
RP134	AKEBONO _____	Pajero Full	Reparo Parcial Pinça Dianteira	02/... 45,35	
0135	SUMITOMO _____	TR4	Pistão Pinça Dianteira	03/... 57,17	
CR135	SUMITOMO _____	TR4 (1p+rep)	Kit Pistão Pinça Dianteiro	03/... 57,17	
RP135	SUMITOMO _____	TR4	Reparo Parcial Pinça Dianteira	03/... 57,17	
1524	NABCO _____	TR4	Cilindro Mestre Duplo	03/... 7/8"	
R1524	NABCO _____	TR4	Reparo Cilindro Mestre Duplo	03/... 7/8"	
NOVO! 6200	_____ MN102440	Triton (Com e Sem ABS)	Cilindro Mestre Duplo	07/13 15/16"	
NOVO! R6200	_____ _____	Triton	Reparo Cilindro Mestre Duplo	07/13 15/16"	
116	_____ MD712383	L.200	Cilindro Auxiliar Embreagem	92/... 3/4"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
NISSAN					
NOVO! 2812	_____	Frontier 2.5	Cilindro Mestre Duplo	07/... 1"	
NOVO! R2812	_____	Frontier 2.5	Reparo Cilindro Mestre Duplo	07/... 1"	
2800	NABCO 306106530A	Frontier/X.Terra	Cilindro Mestre Embreagem	01/08 3/4"	
R2800	NABCO _____	Frontier/X.Terra	Reparo Cilindro Mestre Embr.	01/08 3/4"	
2800T	_____	Frontier/X.Terra	Tubo Flexível de Embreagem	01/08 3/16"	
2810	NABCO 306105X01B 306107F000	Frontier/Navara 2.5 TDI	Cilindro Mestre Embreagem	85/15 5/8"	
R2810	NABCO _____	Frontier/Pathfinder 2.4D/2.7/3.0	Reparo Cilindro Mestre Embr.	85/15 5/8"	





NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
----------------------	--------------------	--------	-----------	----------	--------

PEUGEOT

242	VALEO 55200626	Boxer	Cilindro Auxiliar Embreagem	05/... 13/16"	
R242	_____	Boxer	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	05/... 13/16"	
2402	VALEO 55235402	Boxer	Cilindro Mestre Embreagem	05/... 5/8"	
R2402	VALEO _____	Boxer (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	05/... 5/8"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
S E A T					
0025	ATE	Cordoba/Ibiza	Pistão Pinça Dianteira	95/02 47,95	
CR25	ATE 5755	Cordoba/Ibiza (1p+rep)	Kit Pistão Pinça Dianteira	95/02 47,95	
RP25	ATE 5363	Cordoba/Ibiza	Reparo Parcial Pinça Dianteira	95/02 47,95	
171	BENDIX 1H1611019C	Cordoba/Ibiza	Cilindro Mestre Duplo	95/99 13/16"	
R171	BENDIX	Cordoba/Ibiza	Reparo Cilindro Mestre Duplo	95/99 13/16"	
1710	BENDIX 357611019B	Cordoba/Ibiza	Cilindro Mestre Duplo	00/02 7/8"	
R1710	BENDIX	Golf GLX/Golf GTI/Polo/Passat/ Eurovan 2.5L	Reparo Cilindro Mestre Duplo	91/02 7/8"	
503	1J0721261F	Cordoba	Cilindro Auxiliar Embreagem	99/... 15/16"	
R503		Cordoba/Ibiza (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Aux. Embr.	99/... 15/16"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
TOYOTA					
717	VARGA RCCR0042-2	Bandeirante (Esquerdo)	Cil. Roda Diant. Tras. Post.	69/01 7/8"	
718	VARGA RCCR0041-4	Bandeirante (Direito)	Cil. Roda Diant. Tras. Post.	69/01 7/8"	
951	TRW 4755009080	Hilux	Cilindro Roda Traseira	05/... 7/8"	
2243	TRW 4720102100	Corolla/Fielder	Cilindro Mestre Duplo	03/08 13/16"	
R2243	TRW	Corolla/Fielder	Reparo Cilindro Mestre Duplo	03/08 13/16"	
2260	VARGA RCCD0029-2	Bandeirante (Freio Tambor 4 Rodas)	Cilindro Mestre Duplo	82/94 15/16"	
2261	VARGA RCCD0012-0	Bandeirante (Freio Disco Dianteiro)	Cilindro Mestre Duplo	95/01 15/16"	
R1720	VARGA RRCD0031-0	Bandeirante	Reparo Cilindro Mestre Duplo	82/01 15/16"	
2263	TRW 17201-09210	Hilux	Cilindro Mestre Duplo	05/13 13/16"	
R2263	TRW	Hilux	Reparo Cilindro Mestre Duplo	05/13 13/16"	
2268	VARGA RCCM2481-7	Bandeirante	Cilindro Mestre Simples	66/81 7/8"	
R2268	VARGA RRCM5067-9	Bandeirante	Reparo Cilindro Mestre Simples	66/81 7/8"	
112	AISIN 3147030222	Hilux 2.4/2.8/3.0 SW4 2.8/3.0	Cilindro Auxiliar Embreagem	92/04 13/16"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
TOYOTA					
R112	<u> AISIN </u>	Corolla/Hilux 2.4/2.8/ Hilux SW4 2.8/	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	92/04 13/16"	
221	<u> AISIN </u> 3147060210	Bandeirante	Cilindro Auxiliar Embreagem	95/02 13/16"	
R221	<u> AISIN </u>	Bandeirante	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	95/02 13/16"	
222	<u> AISIN </u> 3141035271	Hilux 2.4/2.8/3.0/SW4 2.8/3.0	Cilindro Mestre Embreagem	92/04 5/8"	
R222	<u> AISIN </u>	Hilux 2.4/2.8/SW4 2.8	Reparo Cil. Mestre Embreagem	92/04 5/8"	
223	<u> AISIN </u> 3147012093A	Hilux 2.5/3.0/SW4 3.0 (Turbo Diesel)	Cilindro Auxiliar Embreagem	97/15 3/4"	
R223	<u> AISIN </u>	Hilux 2.4/2.8/3.0/SW4 3.0	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	97/15 3/4"	
224	<u> AISIN </u> 3147012093	Corolla	Cilindro Auxiliar Embreagem	98/02 13/16"	
225	<u> AISIN </u> 3147012100	Corolla	Cilindro Auxiliar Embreagem	03/08 7/8"	
R225	<u> AISIN </u>	Corolla	Reparo Cilindro Auxiliar Embr.	03/08 7/8"	
226	<u> VARGA </u> RCCE2173-1	Bandeirante	Cilindro Auxiliar Embreagem	66/94 7/8"	
R226	<u> VARGA </u> RRCE5501-2	Bandeirante	Reparo Cil. Aux. Embreagem	66/94 7/8"	
2221	<u> AISIN </u> 3141060170	Bandeirante	Cilindro Mestre Embreagem	95/02 3/4"	







NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
----------------------	--------------------	--------	-----------	----------	--------



TOYOTA

R2221	AISIN	Bandeirante	Reparo Cil. Mestre Embeagem	95/02 3/4"	
2222	VARGA RCCE0069-0	Bandeirante	Cilindro Mestre Embreagem	87/94 7/8"	
R2222	VARGA RCCE0039-0	Bandeirante	Reparo Cil. Mestre Embreagem	87/94 7/8"	
2240	AISIN 3141012381	Corolla	Cilindro Mestre Embreagem	98/08 5/8"	
R2240	AISIN	Corolla	Reparo Cilindro Mestre Embr.	98/08 5/8"	
2244	31420-0K012	Hilux 2.5/3.0/SW4 3.0	Cilindro Mestre Embreagem	97/15 5/8"	
R2244		Hilux 2.5/3.0 (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Mestre Embr.	05/15 5/8"	
2264	VARGA RCCE0016-5	Bandeirante	Cilindro Mestre Embreagem	66/86 7/8"	
R2264	VARGA RRCE0007-2	Bandeirante	Reparo Cilindro Mestre Emb.	66/86 7/8"	






NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
T R O L L E R					
0109	<u>KELSEY</u>	T4	Pistão Pinça Dianteira	00/01 65,98	
CR109	<u>KELSEY</u>	T4 (1p+rep)	Kit Pistão Pinça Dianteira	00/01 65,98	
RP109	<u>KELSEY</u>	T4	Reparo Parcial Pinça Dianteira	00/01 65,98	
0115	<u>ATE</u>	T4	Pistão Pinça Dianteira	02/... 56,95	
CR115	<u>ATE</u>	T4 (1p+rep)	Kit Pistão Pinça Dianteira	02/... 56,95	
RP115	<u>ATE 6137</u>	T4	Reparo Parcial Pinça Dianteira	02/... 56,95	
NOVO! CR406	<u>VARGA</u>	T4	Kit Pistão Pinça Traseira	02/14 42,85	
RP406	<u>VARGA</u>	T4	Reparo Parcial Pinça Traseira	02/14 43,00	
1180	<u>BENDIX 2262368-S</u>	T4	Cilindro Mestre Duplo	02/14 1"	
1180C	<u>BOSCH 2262370S</u>	T4 (Com Reservatório)	Cilindro Mestre Duplo	02/14 1"	
R1180	<u>BENDIX 2264168</u>	T4	Reparo Cilindro Mestre Duplo	02/14 1"	
1180CJ	<u>BOSCH</u>	T4	Servo Freio + Cilindro Mestre	02/14 8"x1"	
226	<u>VARGA RCCE2173-1</u>	T4	Cilindro Auxiliar Embreagem	02/14 7/8"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
V W					
4541	VARGA RCCM0024-0	6.90/6.90S/6.90P/7.90S/7.90P/ 7.110/7.110P	Cilindro Mestre Simples	83/94 1.1/4"	
R4541	VARGA RRCM0015-0	6.90/6.90S/6.90P/7.90S/7.90P/ 7.110/7.110P	Reparo Cil. Mestre Simples	83/94 1.1/4"	
336	VARGA RCCE0064-0	7.100/8.100/8.140/12.140/14.150/ 14.200/16.220/24.220	Cilindro Auxiliar Embreagem	91/... 7/8"	
R336	VARGA RCCE0006-4	7.100/8.100/8.140/8.150/12.140/ 14.150/14.200/16.220/24.220	Reparo Cil. Auxiliar Embreagem	91/... 7/8"	
RP415	_____	Golf/Fox/Polo/Gol/Voyage/ Saveiro	Retentor Flexível Embreagem	_____	
490	VARGA RCCE0015-7	6.80/6.90/7.90/7.110/11.130/ 13.130/11.140/12.140/14.140/ 11.160/22.160	Cilindro Auxiliar Embreagem	81/... 7/8"	
R490	VARGA RRCE0010-2	6.80/6.90/7.90/7.110/11.130/ 13.130/11.140/12.140/14.140/ 11.160/22.160	Reparo Cil. Auxiliar Embreagem	81/... 7/8"	
491	VARGA RCCE0079-0	8.150	Cilindro Auxiliar Embreagem	12/... 7/8"	
501	6QE721261 6Q0721261F 6Q0721261D	Golf/Polo/Fox	Cilindro Auxiliar Embreagem	98/... 3/4"	
502	FTE 1J0721261J 1J0721261H 1J0721261D	Eurovan/Jetta /Golf/New Beetle	Cilindro Auxiliar Embreagem	96/06 3/4"	
R502	FTE _____	Eurovan/Jetta /Golf/New Beetle/ Polo/Fox (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cil. Aux. Embreagem	96/... 3/4"	
503	1J0721261F	Golf	Cilindro Auxiliar Embreagem	98/01 15/16"	
R503	_____	Golf (Somente Peça Power Stop)	Reparo Cilindro Aux. Embr.	98/01 15/16"	




NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
V W					
504	FAG 357721261A	Passat	Cilindro Auxiliar Embreagem	95/98 15/16"	
R504	_____	Passat	Reparo Cilindro Aux. Embr.	95/98 15/16"	
4902	VARGA RCCRE0048-0	12140/14210/16170/17210/ 24220/35300	Cilindro Mestre Embreagem	87/... 7/8"	
NOVO! R4902	VARGA RRCM0015-0	7100/8120/8150/12140/13150/ 13170/13180/14210/15170/16170/ 17210/17300/24220/24250/26300/ 35300/40300/F1000/F4000	Reparo Cilindro Mestre Embr.	87/... 7/8"	
4903	VARGA RCCE0014-9	6.80/6.90/7.90/7.110/11.130/ 13.130/11.140/12.140/14.140/ 11.160/22.160	Cilindro Mestre Embreagem	81/... 3/4"	
R4903	VARGA RRCE0014-9	6.80/6.90/7.90/7.110/11.130/ 13.130/11.140/12.140/14.140/ 11.160/22.160	Reparo Cilindro Mestre Embr.	81/... 3/4"	
4910	VARGA 2PO721405	5.150/8.150/9.150	Cilindro Mestre Embreagem	12/... 1"	
R4910	VARGA _____	5.150/8.150/9.150	Reparo Cilindro Mestre Embr.	12/... 1"	
5502	FAG 701721401	Eurovan 2.4	Cilindro Mestre Embreagem	96/00 5/8"	
R5502	_____	Eurovan 2.4	Reparo Cil. Mestre Embreagem	96/00 5/8"	
5504	FAG 3A1721388	Passat	Cilindro Mestre Embreagem	95/98 3/4"	
R5504	FAG _____	Passat	Reparo Cil. Mestre Embreagem	95/98 3/4"	
NOVO! 5505	VARGA RCCE0070-0	7100/8150/8120/13150/13170/ 13180/15170/17210/17300/24250/ 26300/40300	Cilindro Mestre Embreagem	00/06 7/8"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
----------------------	--------------------	--------	-----------	----------	--------


AGRALE

700016	BENDIX 2258083	1600/1800	Reservatório Cilindro Mestre	86/96 —	
NOVO! 700142	— 98500126	Marrua 2.8/Volare 2.8	Bomba de Vácuo	00/10	
NOVO! 700162	BENDIX 2253646	1600/1800	Servo Freio	86/89 8"	
700200	BENDIX —	1600/1800/6000/AV5/AV6/AV8	Servo Freio	90/... 11"	

ASIA

NOVO! 700005	— —	Topic	Reservatório Cil. Mestre Freio	93/98 —	
NOVO! 802500	— 0SS8941990	Topic (Também na opção Power Stop código 2500)	Cilindro Mestre Embreagem	93/98 5/8"	

AUDI

NOVO! 700056	LUCAS 8D0611021A	A4/A6 (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	94/05 15/16"	
701711	BOSCH 204123339	A3/TT	Cilindro Mestre Duplo	97/06 15/16"	
701724	LUCAS 4D0611021B	A4/A6/A8 (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	94/04 1"	
NOVO! 800013	— 1J1721388A	A3 1.6/1.8	Cilindro Mestre Embreagem	96/05 5/8"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
AUDI					
NOVO! 800056	_____ 8E0721257B	A4/A6	Cilindro Auxiliar Embreagem	98/02 7/8"	
NOVO! 800057	_____ 8E1721401AG	A4/A6 1.8/2.7/2.8/3.0	Cilindro Mestre Embreagem	96/05 3/4"	
CHRYSLER / DODGE / JEEP					
700088	VARGA RCRS1697-3	Dodge Dart/Polara/ Dodge Lebaron/Magnum	Reservatório Cilindro Mestre	77/81 —	
703271	BENDIX 1-04761941	Cherokee Sport 3.7/ Grand Cherokee 2.5/4.0/5.2/5.9/ Cherokee 2.5	Cilindro Mestre Duplo	95/07 1"	
800075	_____ _____	Dakota 2.5/3.9	Conjunto Hidr. Embreagem	98/01 11/16"x 13/16"	
803270	_____ 53015093AD	Dakota 2.5/3.9	Cilindro Mestre Embreagem	98/01 11/16"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
CITROEN					
NOVO! 700037	BOSCH 504019972	Jumper 2.8	Bomba de Vácuo	99/09 —	
700045	BOSCH 4601R1	C4 (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	04/09 15/16"	
NOVO! 700048	— 9501014012	Jumper 2.5	Bomba de Vácuo	94/97 —	
701557	BOSCH 204123373	Berlingo/Xsara Picasso/ Xsara	Cilindro Mestre Duplo	97/12 15/16"	
701561	BOSCH 9949592	Jumper (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	03/17 1"	
701940	TRW 4601L7	C3	Cilindro Mestre Duplo	02/12 13/16"	
701941	TRW —	C3 (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	02/12 13/16"	
NOVO! 800021	LUK 9672099480	C3/Aircross	Cilindro Mestre Embreagem	03/17 5/8"	
NOVO! 800047	VALEO 218216	C3/C4 1.6	Cilindro Auxiliar Embreagem	06/... 3/4"	
800055	— 9626813180	C4/Picasso	Cilindro Auxiliar Embreagem	03/11 3/4"	
800063	LUK 512006710	C4/C3/Aircross	Cilindro Auxiliar Embreagem	10/19 3/4"	
800077	VARGA RCCE0097-0	Aircross/C3 1.4/1.5/1.6	Cilindro Mestre Embreagem	03/... 5/8"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
FIAT					
NOVO! 400402	VARGA	Marea/Tipo	Pistão de Pinça Traseiro	93/07 33,95	
NOVO! 400405	BOSCH	Stilo	Pistão de Pinça Traseiro	03/09 37,95	
NOVO! 700037	BOSCH 504019972	Ducato 2.8	Bomba de Vácuo	99/09	
NOVO! 700048	9501014012	Ducato 2.5	Bomba de Vácuo	94/97	
NOVO! 701413	ATE 7402	Uno (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	13/... 7/8"	
701437	ATE 6153	Doblo 1.4/1.8/Strada/Palio (Com ABS) (Este produto foi substituído pelo código 1437)	Cilindro Mestre Duplo	96/... 7/8"	
701561	BOSCH 9949592	Ducato (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	03/17 1"	
800019	VARGA 46754822	Palio/Siena/Strada/Idea	Cilindro Mestre Embreagem	98/16 5/8"	
800020	46749276	Doblo	Cilindro Mestre Embreagem	02/09 5/8"	




NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
F O R D					
700193	VARGA RCSF0056-5	Versailles/Royale	Servo Freio	91/96 9"	
NOVO! 700207	_____ 5C7Z2005B	F250/F350/F4000	Hidrobuster	99/... ____	
700208	BOSCH ____	F250/F350/F4.000(Com Alarme)	Reserv. Cilindro Mestre Duplo	99/... ____	
701311	BOSCH 7S4Z214OA	Focus (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	00/08 15/16"	
701312	ATE AU612140GA	Focus (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	14/18 1"	
701321	VARGA RCCD0092-0	Ká 1.6/Fiesta1.4/1.6/Courier (Com Reservatório)	Cilindro Mestre Duplo	96/... 15/16"	
701322	VARGA RCCD0094-0 RCCD0112-0	Ká 1.0/1.3 (Este produto foi substituído pelo código 1322)	Cilindro Mestre Duplo	97/07 13/16"	
701392	BENDIX 2251262S	Escort/Verona	Cilindro Mestre Duplo	83/96 22mm	
701393	FUMOCO D3BC2004BB	New Fiesta	Cilindro Mestre Duplo	10/18 13/16"	
800049	VARGA 2S617A543AC	Ecosport/Fiesta	Cilindro Mestre Embreagem	02/13 3/4"	
800061	LUK AM557A543AA	Focus	Cilindro Mestre Embreagem	10/... 3/4"	
800067	VARGA IM517A543AA	Focus	Cilindro Mestre Embreagem	00/10 3/4"	
800078	VARGA RCCE0106-0	Ka	Cilindro Mestre Embreagem	97/00 3/4"	




NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
F O R D					
800079	VARGA RCCE0107-0	Courier/Fiesta	Cilindro Mestre Embreagem	95/02 3/4"	
800084	_____ CN15-7A543-BB CN15-7A543-AB	New Fiesta/Ecosport	Cilindro Mestre Embreagem	10/... 3/4"	
801333	_____ 2C347C522DA	F250/F350/F4.000 (Também na opção Power Stop código 1333)	Cilindro Mestre Embreagem	99/... 3/4"	
801335	_____ F57Z7A543A	Ranger (Também na opção Power Stop código 1335)	Cilindro Mestre Embreagem	96/12 5/8"	
801335J	_____ 6L5Z7A543AB	Ranger	Conjunto Embr. Hidráulica	96/12 5/8"	
801337	_____ 6C117A543ADX	Transit 2.4	Cilindro Meste Embreagem	08/11 3/4"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
G M					
NOVO! 701159	ATE 13286445	Cruze	Cilindro Mestre Duplo	12/16 7/8"	
701182	BOSCH 94769766	S10/Trailblazer	Cilindro Mestre Duplo	12/... 7/8"	
701183	TRW 93354203	Celta/Prisma	Cilindro Mestre Duplo	07/14 13/16"	
701184	VARGA RCCD0097-0	Celta	Cilindro Mestre Duplo	01/05 13/16"	
701185	BENDIX 2269656	Chevette/Chevy/Marajó	Cilindro Mestre Duplo	87/95 13/16"	
701186	BOSCH 2269931	Chevette/Chevy/Marajó	Cilindro Mestre Duplo	73/86 13/16"	
701187	LUCAS TRW 93344930	Astra/Meriva/Vectra/Zafira (Este produto foi substituído pelo código 1187)	Cilindro Mestre Duplo (Com ABS)	99/12 15/16"	
701188	ATE 5870	Vectra (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	97/01 15/16"	
701189	TRW RCCD0163-0	Celta (Este produto foi substituído pelo código 1189)	Cilindro Mestre Duplo	05/07 13/16"	
800111	_____	Grand Blazer/Silverado (Este produto foi substituído pelo código 111)	Cilindro Mestre Embreagem	97/01 3/4"	
805003	_____	Cobalt/Onix/Sonic/Spin/Prima/ Tracker	Cilindro Mestre Embreagem	11/... 5/8"	
805506	NISSIN 23810-65D01	Tracker 2.0	Cilindro Mestre Embreagem	99/08 5/8"	
NOVO! 805507	_____	Corsa/Montana	Cilindro Mestre Embreagem	02/12 _____	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
G M C					
700125	DELCO 18024593	3.500/6.100/6.150 HD (2 Diafragmas)	Servo Freio	97/... 10"	
700127	97224372	7-100	Cilindro Mestre Duplo	97/01 1.1/4"	
700131	DELCO	3.500/6.100/6.150 HD	Reservatório Cilindro Mestre	97/... —	
700158	971398190	7-110 (Com Sangrador)	Cilindro Roda Dianteiro Direito	97/01 1.3/16"	
700159	971398200	7-110 (Com Sangrador)	Cilindro Roda Dianteiro Esquerdo	97/01 1.3/16"	
700160D	971398210	7-110 (Sem Sangrador)	Cilindro Roda Dianteiro Direito	97/01 1.3/16"	
700160E	971398180	7-110 (Sem Sangrador)	Cilindro Roda Dianteiro Esquerdo	97/01 1.3/16"	
700161	97036929	7-110 (2 Diafragmas)	Servo Freio	97/01 9"x10"	
700179	97332227	7-110 (Este produto foi substituído pelo código 179)	Cilindro Roda Traseira (Sem Sangrador)	97/01 1.5/16"	
700180	97332226	7-110 (Este produto foi substituído pelo código 179E)	Cilindro Roda Tras. Esquerda (Com Sangrador)	97/01 1.5/16"	
700181	97332225	7-110 (Este produto foi substituído pelo código 179D)	Cilindro Roda Traseira Direita (Com Sangrador)	97/01 1.5/16"	
800111	93257962	3.500/6.100/6.150 HD (Este produto foi substituído pelo código 111)	Cilindro Mestre Embreagem	97/... 3/4"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
HONDA					
NOVO! 400407	NABCO	New Civic	Pistão de Pinça Traseiro	05/... 33,95	
700057	NISSIN 46100-SM4-G54	Accord 2.2 (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	91/97 1"	
702287	NISSIN 46100-SR3-831	Civic 1.6 (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	92/95 15/16"	
702288	NISSIN 46100-SH4-A11	Civic 1.5/1.6 (Sem ABS)	Cilindro Mestre Duplo	90/95 13/16"	
HYUNDAI					
NOVO! 700053	NABCO MB534481	Galloper	Cilindro Mestre Duplo	98/99 15/16"	
700201	586104F010 586104F000	HR	Servo Freio	05/17 8"x9"	
702806	MANDO 585102F100	Tucson (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	05/12 1"	
800082	416052H000	I30/Elantra	Cilindro Mestre Embreagem	09/... 5/8"	
800083	TRW PJA114	Tucson/Elantra	Cilindro Auxiliar Embreagem	01/12 3/4"	
802313	TCIC 41610-2E005	Tucson	Cilindro Mestre Embreagem	03/10 5/8"	
 136					

NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
IVECO					
NOVO! 700037	BOSCH 504019972	3510/3515/3513/4012/4013/4910/ 4912/5013/5912/6012/6013	Bomba de Vácuo	01/07 —	
800512	LUK VALEO	Daily 29L14/35S14/40C14/50C14/ 65C14/70C17	Cilindro Auxiliar Embreagem	06/.. 13/16"	
801512	LUK VALEO	Daily 29L14/35S14/40C14/50C14/ 65C14/70C17	Cilindro Mestre Embreagem	06/.. 11/16"	
KIA					
NOVO! 700005	— —	Besta 2.2/2.7	Reservatório Cil. Mestre Freio	93/97 —	
700201	586104F010 586104F000	Bongo 2.5	Servo Freio	08/17 8"x9"	
702806	MANDO 585102F100	Sportage (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	07/12 1"	
800083	TRW PJA114	Sportage/Cerato	Cilindro Auxiliar Embreagem	05/16 3/4"	
800553	TCIC OK01141920A	Sportage 2.0 (Este produto foi substituído pelo código 553)	Cilindro Auxiliar Embreagem	95/02 3/4"	
802313	TCIC 41610-2E005	Sportage	Cilindro Mestre Embreagem	03/10 5/8"	
NOVO! 802500	— 0SS8941990	Besta/Bango K2700 (Também na opção Power Stop código 2500)	Cilindro Mestre Embreagem	93/04 5/8"	
802553	TCIC OK01A41990A	Sportage	Cilindro Mestre Embreagem	93/02 5/8"	
 137					

NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
NOVO! 700053	NABCO MB534481	L200 L/GL/GLS/Pajero/ L200 HPE/Sport/Outdoor	Cilindro Mestre Duplo	92/12 15/16"	
700202	_____ MN102446	Triton 3.2/Pajero Dakar	Servo Freio	07/13 10"	
700203	BOSCH MR4494745	L200/L200 Savana/Outdoor/ Pajero	Servo Freio	03/... 7"x8"	
706200	_____ MN102440	Triton 3.2 (Este produto foi substituído pelo código 6200)	Cilindro Mestre Duplo	07/13 15/16"	
706201	_____ MB618321	L200/Triton	Valvula Proporcionaladora	03/16 ____	
NOVO! 800640	_____ MR165177	L200/Sport/Outdoor 2.5	Cilindro Auxiliar Embreagem	03/11 3/4"	
NOVO! 800670	NABCO MR410188	Pajero IO 1.8/Pajero TR4 2.0	Cilindro Auxiliar Embreagem	99/15 3/4"	
NOVO! 806630	NABCO MR995034	L200 Triton 3.2	Cilindro Mestre Embreagem	08/18 5/4"	
NOVO! 806670	NABCO MR374499	Pajero IO 1.8/Pajero TR4 2.0	Cilindro Mestre Embreagem	99/15 5/8"	




NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
NISSAN					
NOVO! 700142	_____ 98500126	Frontier 2.8/Xterra 2.8	Bomba de Vácuo	02/08	
702805	TOKICO D6010EL01B	Tiida 1.8 16V/Livina 1.8 16V/ Grand Livina 1.8 16V	Cilindro Mestre Duplo	07/... 7/8"	
702811	NABCO 460107B700	Frontier/Xterra 2.8 (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	03/07 1"	
702812	_____ 46010-JR80C	Frontier 2.5 (Com e Sem ABS) (Este produto foi substituído pelo código 2812)	Cilindro Mestre Duplo	07/... 1"	
NOVO! 800629	NABCO 30620U7000	Frontier 2.5/Pathfinder 2.5/4.0	Cilindro Auxiliar Embreagem	06/12 3/4"	
802817	_____ 30610-ET00B	Sentra	Cilindro Mestre Embreagem	07/13 5/8"	
NOVO! 802819	_____ 30610-1KMOA	Livina/Tiida/Sentra	Cilindro Mestre Embreagem	07/17 5/8"	




NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
PEUGEOT					
NOVO! 400410	BOSCH _____	106/205/206/306	Pistão de Pinça Traseiro	91/... 31,95	
NOVO! 700037	BOSCH 504019972	Boxer 2.8	Bomba de Vácuo	99/09 _____	
700044	BOSCH 4601-L2	307 (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	05/10 15/16"	
700045	BOSCH 4601R1	307 (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	00/... 15/16"	
NOVO! 700048	_____ 9501014012	Boxer 2.5	Bomba de Vácuo	94/97 _____	
700144	_____ 4565-16	504	Bomba de Vácuo	80/99 _____	
701557	BOSCH 204123373	306/Partner	Cilindro Mestre Duplo	96/... 15/16"	
701561	BOSCH 9949592	Boxer (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	03/17 1"	
701562	ATE 41220050	206/207 (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	06/... 7/8"	
NOVO! 800021	LUK 9672099480	208	Cilindro Mestre Embreagem	12/18 5/8"	
NOVO! 800047	VALEO 218216	307 1.6	Cilindro Auxiliar Embreagem	06/... 3/4"	
800055	_____ 218295	307/308	Cilindro Auxiliar Embreagem	00/07 3/4"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
PEUGEOT					
800063	LUK 512006710	207	Cilindro Auxiliar Embreagem	08/13 3/4"	
NOVO! 800077	VARGA RCCE0097-0	208	Cilindro Mestre Embreagem	12/... 5/8"	
RENAULT					
NOVO! 400400D	BOSCH	Master 2.5/2.8	Pistão de Pinça Traseiro Direito	02/13 41,95	
NOVO! 400400E	BOSCH	Master 2.5/2.8	Pistão de Pinça Tras. Esquerdo	02/13 41,95	
700182	8201038340	Sandero/Logan	Valvula Proporcionaladora Carga	07/... —	
701556	BOSCH 7701205742	Clio/kangoo/Symbol (Com ABS) (Este produto foi substituído pelo código 1556)	Cilindro Mestre Duplo	00/16 13/16"	
701558	TRW 7701207697	Megani (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	06/... 15/16"	
800081	8200151770	Megane	Cilindro Mestre Embreagem	06/... 5/8"	
801558	8200673232	Master	Cilindro Mestre Embreagem	13/... 5/8"	
SUZUKI					
805506	NISSIN 23810-65D01	Grand Vitara 2.0	Cilindro Mestre Embreagem	99/05 5/8"	



NÚMERO POWER STOP	NÚMERO ORIGINAL	MODELO	DESCRIÇÃO	ANO Ø	IMAGEM
V W					
701392	BENDIX 2251262S	Apollo	Cilindro Mestre Duplo	90/92 22mm	
701711	BOSCH 204123339	Golf/Bora/New Beetle	Cilindro Mestre Duplo	99/... 15/16"	
701723	ATE 2H0611019C	Amarok (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	10/17 1.1/16"	
701724	LUCAS 4D0611021B	Passat/Variant (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	96/... 1"	
NOVO! 701727	TRW 1K0945459	Virtus/Up/T-Cross/Polo/Nivus/ Gol G6/G7 Com e Sem ABS Voyage G6/G7 Com e Sem ABS Saveiro G6/G7 Com e Sem ABS	Cilindro Mestre Duplo	13/... 7/8"	
NOVO! 701728	FTE 1K1614019T	Jetta/Golf Variant/Beetle/ Jetta Variant (Com ABS)	Cilindro Mestre Duplo	05/15 7/8"	
701733	VARGA RCCM2379-9	Brasilia/Fusca/TL/Variant	Cilindro Mestre Simples	70/76 3/4"	
NOVO! 800013	_____	Bora/Golf 1.6/1.8	Cilindro Mestre Embreagem	98/05 5/8"	
800048	_____	Gol/Paraty GTI 2.0	Cilindro Auxiliar Embreagem	95/00 7/8"	
NOVO! 800056	_____	Passat/Variant	Cilindro Auxiliar Embreagem	98/05 7/8"	
NOVO! 800057	_____	Passat 1.8	Cilindro Mestre Embreagem	98/05 3/4"	
NOVO! 800065	_____	Amarok 2.0	Cilindro Mestre Embreagem	10/16 3/4"	
800068	_____	Gol/Paraty GTI 2.0	Cilindro Mestre Embreagem	95/00 3/4"	



PASSO A PASSO **PROCEDIMENTO DE GARANTIA**

1 ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO:

- Envie um e-mail para powerstop@powerstop.com.br informando sobre a garantia.

2 NOTA FISCAL (NF) DE GARANTIA:

- Emita a NF de Garantia com o CFOP 6949 (para outros estados) ou 5949 (para SP).
- Destaque todos os impostos nos dados adicionais, incluindo ICMS no espaço correto.
- Na soma de despesas acessórias, inclua IPI+ST.
- Mencione o número da NF de compra nos dados adicionais.

3 CONFERÊNCIA DA NF:

- A NF será conferida pela equipe da Power Stop. (enviar: powerstop@powerstop.com.br). Se estiver correta, você receberá uma autorização de postagem por e-mail.

4 AUTORIZAÇÃO DE POSTAGEM:

- Imprima a autorização de postagem enviada por e-mail.
- Embale corretamente a mercadoria, incluindo a NF e o Termo de Garantia, ou preencha o formulário fornecido para cada peça enviada.

5 ENVIO DA MERCADORIA:

- Leve a mercadoria devidamente embalada, com a NF e o Termo de Garantia (ou formulário preenchido) à agência dos Correios.
- O custo do envio será coberto pela Power Stop.

6 VIGÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO:

- As autorizações de postagem têm validade de 10 dias.
- A Power Stop autoriza apenas um envio por mês para cada cliente.

7 RETORNO E ANÁLISE:

- O retorno da mercadoria é por conta da Power Stop, a menos que sejam enviadas peças que não pertençam à marca por engano.

8 PEÇAS EM DEVOLUÇÃO:

- O frete para devolução é por conta do cliente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Peças desacompanhadas do Termo de Garantia (ou formulário) não serão analisadas.
- Certifique-se de seguir as instruções detalhadamente para garantir uma análise eficiente e rápida da sua garantia.

POWER STOP

Central de Atendimento

(19) 3442.5420

powerstop@powerstop.com.br

Assistência Técnica

(19) 99403.8682



Leia o QR Code com seu
celular e conheça mais
sobre os nossos produtos



INDÚSTRIA BRASILEIRA